


Установка изделий на транспортные пирамиды.
Маркировка, упаковка, условия хранения. Инструкция.

Вид пирамиды	Д/Ш/В	вес, кг	Ширина площадки. Мм	Грузоподъемность
А 1500	1500*1000*1500	70кг	300	1500 кг
А 1900	1900*900*1500	100кг	300	2000 кг
А 3000 (н/с)	3000*900*2100	155кг	300	2500 кг



1. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении (ГОСТ 32530-2013). Изделия должны доехать до заказчика чистым и сухим.
2. Изделия устанавливаются на транспортные пирамиды согласно спецификации к заказу.
3. Выбирать пирамиду следует с учетом размеров изделий и грузоподъемности пирамиды.
4. Высота изделий не должна превышать высоту пирамиды (Если изделие превышает высоту пирамиды, необходимы дополнительные согласования с логистом и группой ПРР).
5. Общий вес изделий не должен превышать грузоподъемность пирамиды. Вес стекла указан на маркировке.
6. Стороны пирамиды должны быть загружены равномерно.
7. Изделия похожих типоразмеров устанавливаются в пачки.
8. На одну сторону допустима установка нескольких пачек. Между пачками при этом должно оставаться безопасное расстояние.
9. Изделия разных размеров устанавливаются на пирамиду от большей высоты к меньшей (на убывание).
10. Изделия должны быть промаркированы. Допускаете отгрузка без маркировки, если данное условие явно прописано в заявке.
11. При установке на транспортные пирамиды изделия должны быть разделены прокладочными материалами, не содержащими царапающих включений и не повреждающими изделия (пробковыми прокладками, бумагой или др.) так, чтобы исключить непосредственное соприкосновение изделий друг с другом.
12. Изделия прокладываются материалом, указанным в заказе, в ином случае контролер ОТК выбирает прокладочный материал на свое усмотрение. ВНИМАНИЕ! В случае прокладывания бумагой укрывистость близка к 100%.
13. Увязывание и отгрузка пирамиды с не проложенными изделиями не допускается
14. Каждая пачка на пирамиде надежно фиксируется стяжными лентами.
15. Допускается установка мелко форматных изделий в две стопы (друг на друга) при условии обеспечения безопасности при транспортировке (стопы надежно закреплены на пирамиде, между стопами имеется деревянные прокладки и т.д.)
16. Между стеклом и металлической пряжкой необходимо положить защитную губку.
17. Пирамида перед транспортировкой оборачивается стрейч пленкой (вторичной переработки).
18. Стрейч пленка надежно фиксируется скотчем.
19. Изделия хранят в закрытых, сухих помещениях в распакованном виде. Температура в помещении для хранения изделий должна быть не менее 10 °С, относительная влажность воздуха - не более 70%. При хранении изделия следует защищать от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ.
20. ВНИМАНИЕ. Установка и упаковка изделий с мягким покрытием описана в отдельной инструкции «Упаковка стекла с мягким покрытием».



ДОПОЛНЕНИЕ

Упаковка проектных, оптовых заказов (особенно междугородние отгрузки) осуществляется по примеру упаковки стекла с мягким покрытием. Перед установкой изделий необходимо положить лист полиэтилена. А именно:

1. Каждая пачка стекла упаковывается отдельно.
2. В каждую пачку по периметру стекла приклеиваются пакетики силикагеля. 1 пакет силикагеля на каждые 0,5 м.п периметра пачки.
3. Во избежание попадания влаги во время транспортировки каждая пирамида дополнительно оборачивается стрейч пленкой

